

Temat: **Murów ul. Wiejska dz. nr 1 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

Nr arch.: **Z - 4923**

Zleceniodawca: **Biuro Projektowe ECO-UNIT, 45-131 Opole ul. Cygana 4/213**

Rzędna: **160,90 m npm.**

Dozór geologiczny: **mgr Tadeusz Wołkowicz**

Data wykonania: **24.04.2018r.**

Geolog dokumentujący: **mgr inż. Elżbieta Falkiewicz**

System wiercenia - typ wiertnicy: **"na sucho" H20SG**

Rodzaj i średnica świdra	Śr. rur i głęb. zarzucowania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Granice warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Wysadzinowość gruntu	Nr warstwy geotechnicznej			
							Opis geologiczny i barwa		Wilgotność	Ilość waleczków	Stan gruntu				Zaw. CaCO ₃ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
świder spiralny ϕ 125 mm		otwór suchy		0,0-0,5		nN(Żl,K)	Nasyp niebudowlany z żużla i kamieni	w		In		<1	nasyp	niewys.	I		
				0,5-0,8		nN(Pg,Pd)	Nasyp niebudowlany z piasku gliniastego i piasku drobnego							0x0 / -		tpl/ In	bardz. o wys.
				0,8-1,1	1	Pd	Piasek drobny, żółta						szg		f _{Q_h}	niewysadzinowy	IIa
				1,1-2,0	2	Ps	Piasek średni, żółta						szg			IIb	

OTWÓR NR 2

Rzędna: **160,90 m npm.**

Data wykonania: **24.04.2018r.**

świder spiralny ϕ 125 mm		otwór suchy		0,0-0,5		nN(Gb, Pg, Pd)	Nasyp niebudowlany z gleby, piasku gliniastego i piasku drobnego	w		In/ tpl/ In		<1	nasyp	n.o.	I	
				0,5-0,9	1	Pd	Piasek drobny, żółta							szg		niewys.
				0,9-1,0			Torf, c.brazowa								n.o.	
				1,0-2,0	2	Ps	Piasek średni, żółta						szg		f _{Q_h}	niewysadzinowy

OTWÓR NR 3

Rzędna: **160,90 m npm.**

Data wykonania: **24.04.2018r.**

świder spiralny ϕ 125 mm		otwór suchy		0,0-0,6		nN(Pd, πp, Gb)	Nasyp niebudowlany z piasku drobnego, pyłu piaszczystego i gleby	w		In/ tpl/ In		<1	nasyp	wątpliwy	I
				0,6-1,0	1	Pd	Piasek drobny, żółta							szg	
				1,0-2,0	2	Ps	Piasek średni, żółta						szg		f _{Q_h}

Zał. Nr 03