

## KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL

Temat : **Murów ul. Wiejska dz. nr 1 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

Sonda nr: **1**

W otworze: **2**

Nr arch.: **Z - 4923**

Rzędna: **160,90 m npm.**

Data wykonania: **24.04.2018r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wępu sonda ( $N_{10}$ )				INTERPRETACJA		
							$N_{10}$	$I_D$	$I_S$
			10	20	30	40			
1	otwór suchy	$nN(Gb, Pg, Pd)$					10	0,50	
2		$Pd$							
		$Ps$							
Sonda nr: <b>2</b>			Rzędna: <b>160,90 m npm</b>						
W otworze: <b>3</b>			Data wykonania: <b>24.04.2018r.</b>						
1	otwór suchy	$nN(Pd, \pi p, Gb)$					11	0,50	
2		$Pd$							
		$Ps$							
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr inż. Elżbieta Falkiewicz
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony		Zał. Nr 05	